

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код \*



Вк. № 212 от 16.02.2023г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Челябинской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, тел. 8 (351) 239-70-48, und@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а, тел. 8 (351) 791-75-11, ondchel@74.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

### ПРЕДПИСАНИЕ

### ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

### ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 74-3-2023/0374пп

(первая цифра - номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению "Челябинский педагогический колледж № 1"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску — главного государственного инспектора города Челябинска по пожарному надзору Огорокова А.В. 74-3-2023/0374рс от 25.01.2023г. в период с «07» февраля 2023г. по «15» февраля 2023г.

Государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору — старшим инспектором ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области капитаном внутренней службы — Бондаренко Кристиной Дмитриевной

(должность, фамилия, имя-отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 33а.

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица — заместитель директора по социально-бытовым вопросам Ермина Татьяна Александровна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3		
1.	Приборы установлены на голочем основании (по факту С-2000-Б СИ, ВО ДД установлены на ковролине, которым выполнена отделка части стены, источники бесперебойного питания прикреплены к деревянной перегородке)	Осн. ч. 3 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о пожарной безопасности», п. 5.14 СП	01.11.2023	



		484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»		
2.	Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации с линиями напряжения 220 В в одном коробе.	Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6 СП 6.13130.2021. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности».	01.11.2023	
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности склада одеял, склада белья, машинного отделения.	Осн.: п. 12 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;	01.11.2023	
4.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм. (по факту между ПКП Сигнал-10 расстояние 40 мм. и 35 мм.).	Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.14 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».	01.11.2023	
5.	Двери эвакуационных выходов из этажей на лестничные клетки с 3 по 9 этаж не имеют уплотнения в притворах.	Осн.: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,	01.11.2023	
6.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено из расчета на каждого дежурного не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (по факту на 2 дежурных имеется 1 СИЗОД).	Осн.: п. 30 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;	01.11.2023	
7.	На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электро-	Осн.: п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020	01.11.2023	

	снабжения и включенными в ночное время, или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (фактически обозначение пожарного гидранта выполнено на фасаде здания краской)	года №1479.	
8.	Не обеспечено исправное состояние источников резервного питания системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре.	Осн.: п. 54 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;	01.11.2023
9.	Двери ведущие из Актового зала открываются не по направлению выхода из здания.	Осн.: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.11.2023
10.	При выходе из Актового зала в коридор (по техническому паспорту помещение № 88 первого этажа здания) ширина проступи ступени составляет менее 25 см (по факту 21 см.)	Осн.: Осн.: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.11.2023
11.	На объекте противопожарный инструктаж проводится лицом не имеющим средне профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность», либо прошедшим процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации.	Осн.: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года №1479; п.7 приказа МЧС России № 806 от 18.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	01.11.2023
12.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов с I этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	Осн.: п. 26 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479;	01.11.2023

6.11.2023



Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

По результатам исполнения указанного предписания предоставить документы и сведения, доказывающие его исполнение в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Челябинску. Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Тагильская, д. 24а, в срок **до 01.11.2023** в порядке требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание об устранении выявленных нарушений может быть оспорено в судебном порядке в рамках требований главы 24 Арбитражно-процессуального кодекса РФ только после их досудебного обжалования.

Жалоба в досудебном порядке подается в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом настоящего предписания. Жалоба подается контролируемым лицом в адрес заместителя главного государственного инспектора Челябинской области по пожарному надзору в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг и должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

**и.о. директор ГБПОУ «ЧПК № 1» Анищенко Ирина Леонидовна**

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору — старший инспектор ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области

капитан внутренней службы

**Бондаренко К.Д.**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.